

Lista ostrzeżeń dotycząca bezpieczeństwa odnośnie wymagań Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) w celu ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania folii mrożonej M5400

1. Producent / Odpowiedzialność za produkt

Producentem folii mrożonej M5400 jest Grupa Lambda sp. z o.o. Dystrybucja sp.k., której dane są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod linkiem: Adres: Głogowska 419, 60-004 Poznań, Polska.

2. Parametry identyfikujące produkt:

- Folia M5400 to kalandrowana, winylowa folia przeznaczona do dekoracji powierzchni szklanych, imitująca efekt "mrożonego" lub "piaskowanego" szkła.
- Kolor: Ciemnosrebrny
- Materiał: Winyl
- Klej: Akrylowy na bazie rozpuszczalnika
- Grubość: 76 mikronów
- Wytrzymałość na rozciąganie: 1500 g/10mm (2,14 kg/cm)
- Odporność na wilgoć: 0,573 kg/cm
- Odporność na odrywanie: 0,413 kg/cm
- Optymalna temperatura aplikacji: 10 °C - 30 °C
- Trwałość: 2 lata na zewnątrz, 5 lat w aplikacjach wewnętrznych

3. Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa dla folii M5400:

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Produkt nie jest zabawką – należy trzymać go z dala od dzieci.
- W trakcie montażu lub aplikacji należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu folii z ostrymi narzędziami, które mogą ją uszkodzić.
- Należy unikać nadmiernego nacisku na folię podczas aplikacji, ponieważ może to wpłynąć na jej właściwości klejące lub prowadzić do uszkodzenia struktury materiału.
- Produkt może być łatwy do uszkodzenia w przypadku kontaktu z ostrymi przedmiotami, dlatego należy unikać używania narzędzi o twardych, szorstkich powierzchniach podczas aplikacji.

Zalecenia dotyczące montażu i użytkowania:

- Folia M5400 przeznaczona jest do dekoracji powierzchni szklanych, okien, witryn oraz innych gładkich powierzchni szklanych.
- Aplikacja powinna być przeprowadzana w temperaturze od 10 °C do 30 °C, w warunkach suchego i czystego otoczenia.
- Produkt należy aplikować na czyste, suche powierzchnie, wolne od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń, które mogą wpłynąć na przyczepność kleju.
- Przy aplikacji folii należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do jej zagięcia lub pomarszczenia.
- Używać odpowiednich narzędzi do wygładzania folii, takich jak racle, aby zapobiec jej zniszczeniu.

- Folia M5400 może być stosowana w miejscach o średnim natężeniu ruchu, takich jak sklepy, biura, restauracje, ale należy unikać narażenia na intensywne tarcie lub uszkodzenia mechaniczne.

Zasady montażu:

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że powierzchnia, na której będzie aplikowana folia, jest czysta i sucha. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, kurz, tłuszcz lub inne zabrudzenia, które mogą wpływać na przyczepność folii. W razie potrzeby użyj środka czyszczącego, który nie pozostawia osadu.
2. **Przygotowanie mieszanki wodnej:** Przygotuj mieszankę wody z niewielką ilością środka czyszczącego (np. płyn do mycia naczyń). Woda powinna być czysta i o temperaturze pokojowej (około 20-25°C). Wymieszaj wodę z płynem w stosunku około 1:10, czyli 1 część środka czyszczącego na 10 części wody. Mieszanka powinna być lekko piana, ale nie za mocno. Taki roztwór pomoże w łatwiejszym montażu, a jednocześnie nie uszkodzi folii.
3. **Aplikacja mieszanki wodnej:** Spryskaj przygotowaną powierzchnię (np. szybę lub inną gładką powierzchnię szklaną) równomiernie wodą z płynem. Ważne jest, aby cała powierzchnia była wilgotna, ale nie mokra do przesady, aby nie powstały kałuże. Spryskaj również stronę klejącą folii.
4. **Aplikacja folii:** Zdejmij folię M5400 z podkładu ochronnego (papieru lub folii) i starannie przyłóż ją do mokrej powierzchni. Dzięki wodzie i środku czyszczącemu folia powinna łatwo przesuwać się po powierzchni, co pozwala na dokładne ustawienie jej w odpowiednim miejscu. Upewnij się, że folia nie ma pęcherzyków powietrza i jest równomiernie rozmieszczona.
5. **Wyglądanie folii:** Użyj rakli z filcem (może to być plastikowa karta lub specjalne narzędzie do wyglądzania folii z filcem) do usunięcia nadmiaru wody spod folii. Pracuj od środka na zewnątrz, delikatnie przesuwając raklę, aby wypchnąć powietrze i wodę spod folii. Zrób to powoli i ostrożnie, aby uniknąć powstawania zagnieceń lub uszkodzeń materiału.
6. **Usuwanie nadmiaru wody:** Jeśli po wyglądaniu folii na powierzchni pozostała woda, usuń ją przy pomocy czystej, suchej ściereczki lub ręcznika papierowego. Upewnij się, że nie zostaną żadne krople, które mogłyby wpłynąć na przyczepność folii.
7. **Utrwalanie folii:** Pozwól folii wyschnąć w naturalny sposób. Po około 1-2 godzinach od aplikacji folia powinna być już dobrze przyklejona. Należy jednak unikać narażenia jej na intensywny kontakt z wodą przez co najmniej 24 godziny, aby klej mógł w pełni związać się z powierzchnią.
8. **Kontrola jakości aplikacji:** Po wyschnięciu sprawdź, czy na folii nie pozostały bąbelki powietrza. W razie potrzeby użyj rakli do ich usunięcia, naciskając delikatnie na folię.

4. Przechowywanie

- Folia powinna być przechowywana w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła oraz promieni słonecznych, aby zapobiec uszkodzeniom materiału oraz utracie właściwości klejących.
- Należy unikać przechowywania folii w miejscach o zbyt wysokiej wilgotności, ponieważ może to wpłynąć na jej trwałość i właściwości.

5. Zgodność z przepisami

- Produkt wykonany z winylu (Folia M5400) nie zawiera substancji niebezpiecznych i nie wymaga certyfikacji CE, pod warunkiem, że jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
- Folia M5400 jest bezpieczna do użytku, pod warunkiem przestrzegania zasad montażu, użytkowania i przechowywania. Produkt nie wymaga specjalnych środków ostrożności, ale

należy zachować ostrożność przy pracy z materiałami, które mogą uszkodzić powierzchnię folii.